

## Feuille1

sur_id,C,38	su sur_sur_no,C,20	sur_nom,C,254	sur_descri,C,254	sur_adress,C,254	sur_commen,C,254	sur_sui sur_sur_catego,C	st_area_su,N,19,11
{14DFFF25-795F-451C-94DD-1CAAB542DB95}	2 22 SCA/11/0025	LUXLAIT ERPELDANGE			Ref 21-063-1: revêtement asphaltique 15.10.2003 Rapport de remise en état partiel du site - SolEtude		8209,5189
{95689746-7DC3-4843-9BC3-454BC88098BF}	2 22 SCA/04/0089	GARAGE GUTENKAUF ET MAQUET - GUTENKAUF ET MAQUET	Réservoir	28A, RTE. D'ETTELBRUCK L-9160 INGELDORF	Mise en place unité de filtration air et eau de mai 2011 à juin 2013 24.07.2013 Plan d'intervention certification assain. eaux et air - SolEtude - Zone II - Pump and Treat (eaux contaminées) - Capacité réservoir 20.000 l 06.10.1997 Diagnostic pollution - Enviro 30.11.1999 Certification - Luxcontrol	EH 2	53,881405
{416D7EB7-FB16-4BF7-A9F9-CB33BD8D093B}	2 22 SCA/04/0036	GARAGE FABER - FABER	Station service	10, RTE. D'ETTELBRUCK L-9160 INGELDORF	pollution HC, BTEX, phénols dans eaux à -5.50 m -> pump & treat xx.04.2001 Certification 1995 Etudes indicative des sols - AIB Vinçotte 05.1996 Plan d'assainissement - AIB Vinçotte 1996-97 Assainissement avec pollution résiduelle sous le shop SANIERUNG BIS OSW2 BZW. OSW. AUSGEKOFFERT 2000 T 2005 Etude analytique - SolEtude	EH 1 N	675,329645
{81295BCD-8186-4BDA-8779-6A5F3D607214}	2 22 SCA/15/2324	TANKSTELLE ESSO - LOSCHEIDER GUY	Station service	20, RTE. D'ETTELBRUCK L-9260 INGELDORF	07.2007 As 15.10.2003 Rapport de remise en état partiel du site - SolEtude Mise en place unité de filtration air et eau de mai 2011 à juin 2013	EH 2	345,184675
{15C0B878-AB1C-44B0-9889-5A7763C5E0F1}	2 22 SCA/04/0015	GARAGE GUTENKAUF ET MAQUET - GUTENKAUF ET MAQUET	Atelier + Cabine à peintures	28A, RTE. D'ETTELBRUCK L-9160 INGELDORF	24.07.2013 Plan d'intervention certification assain. eaux et air - SolEtude 09.01.2015 Rapport final - SolEtude 15.10.2003 Rapport de remise en état partiel du site - SolEtude Mise en place unité de filtration air et eau de mai 2011 à juin 2013	EH 2	879,30943
{FFDE1483-F6D1-4ED7-AEEA-CECC16A68D2F}	2 22 SCA/04/0093	GARAGE GUTENKAUF ET MAQUET - GUTENKAUF ET MAQUET	Réservoir huiles usagées + Station service	28A, RTE. D'ETTELBRUCK L-9160 INGELDORF	24.07.2013 Plan d'intervention certification assain. eaux et air - SolEtude	EH 2	59,125855
{991C9A86-7E1C-4851-815B-A56F8C109AAF}	2 22 SCA/04/0043	TANKSTELLE Q 8 - Q8	Station service	RTE. D'ETTELBRUCK L-9160 INGELDORF	SANIERUNGSZIEL OPW2	EH 2	3142,918425
{2F658237-7C21-4D77-9B5B-46E769F1C3D0}	2 22 SCA/04/0088	GARAGE LEWECK - LEWECK	Station service	1, RUE DU VIADUC L-9147 ERPELDANGE	- contamination restante > 5m	EH 2 O	66,75657
{D83EDD64-7C6E-4DDE-8D9F-CA4502502DF1}	2 22 SCA/04/0007	VOYAGES SIMON - VOYAGES SIMON	Réservoir à gasoil	Z.I. RUE DU CIMETIERE L-9099 INGELDORF			75,29727
{4DD2B5F5-3867-4A4F-9435-971550F24578}	2 22 SCA/04/0008	LUXLAIT ERPELDANGE - LUXLAIT	Pompe de distribution	2, RUE LADUNO L-9147 INGELDORF	- Zone II		8,389075
{EF5E8DD4-162F-4F00-9166-39EF860BE04E}	2 22 SCA/04/0023	LUXLAIT ERPELDANGE - LUXLAIT	Réservoir	2, RUE LADUNO L-9147 INGELDORF	Zone II		173,05697
{23A67CE5-510F-4F0F-88DB-65304A121D4A}	2 22 SCA/04/0022	VOYAGES SIMON - VOYAGES SIMON	Réservoir à gasoil	Z.I. RUE DU CIMETIERE L-9099 INGELDORF			216,045285
{2831F472-4450-4764-A756-C6BF5EABAC04}	2 22 SCA/04/0104	LUXLAIT ERPELDANGE - LUXLAIT	Fabrication + Dépôt huiles	2, RUE LADUNO L-9147 INGELDORF	- Zone II - 2 réservoirs externes - 2 réservoir internes - 1 réservoir souterrain		1812,7481
{C2BC21C2-084C-4D30-BBF1-4BF6E9900C16}	2 23 SCA/03/0113	RESERVOIRE A BITUME - PONTS ET CHAUSSEES	Dépôt	Z.I. IN DEIFERT L-9147 ERPELDANGE			161,366575
{0E5095E4-5ADF-490F-87D9-DD1526B9A47C}	2 22 SCA/04/0011	TANKSTELLE AGIP - ASPORT	Station service + Car Wash	34, RTE. D'ETTELBRUCK L-9160 INGELDORF			1311,252945
{7CD6C64D-3F27-4D26-82E9-3A63629C5CC0}	2 22 SCA/04/0073	AUTOWASCHANLAGE ELEPHAN BLEU B.S.A.W. - MARCO SCHOLL	Waschanlage	Z.I. RUE DU CIMETIERE L-9099 INGELDORF			874,48643
{93A53E65-AD8F-4DCE-B555-A7C48648E730}	2 22 SCA/16/0063	GARAGE FABER - FABER	Dépôt ferrailles	10, RTE. D'ETTELBRUCK L-9160 INGELDORF	- Dépôts voitures accidentées Cessation d'activités 2015 - Prosolut 06.02.2015 Plan d'étude - Enviro 19.05.2015 Rapport d'investigation - Enviro pollution HC, HAP > oSW1, assainissement phase 1: séparateur hydrocarbures, phase 2 ultérieurement	EH 2	755,921615
{5A74D16F-4EEE-4EAB-AFF1-11994E5C4FC3}	2 22 SCA/16/0062	GARAGE FABER - FABER	Atelier + Cabine à peintures	10, RTE. D'ETTELBRUCK L-9160 INGELDORF	Produits stockés sur site: - Altoele 4.000 l - Schmiermittel 2.000 l - Lösemittel 120 l - Treibstoffe 900 l 2015 Cessation d'activités - ProSolut 06.02.2015 Plan d'étude - Enviro 19.05.2015 Rapport d'investigation - Enviro pollution HC, HAP >	EH 2	2039,90905